

Oberstdorfer Residenz ***** an der Wittelsbacher Straße

Adel verpflichtet

So hatten es sich Karola und Knut Krüger nicht vorgestellt, als sie im September 2012 vor einer riesigen Baugrube standen. Eigentlich wollte das Ehepaar auf dem Grundstück ein charmantes, aber marodes Gästehaus liebevoll renovieren. Doch nach dem Ortstermin mit Innenarchitekt und Architekt war schnell klar: Hier hilft nur noch Abriss. Nach dem ersten Schrecken zeigten sich jedoch die Chancen eines Neubaus: die Oberstdorfer Residenz mit insgesamt dreizehn 5-Sterne-Ferienwohnungen und einem kleinen, aber feinen Spa-Bereich.

Der nicht tragfähige Untergrund erforderte zunächst aufwendige Erdarbeiten für eine Pfahlgründung. Dann konnte es im Herbst 2012 endlich losgehen. Unterbrochen durch den Winter, wuchs der Rohbau innerhalb eines guten halben Jahres in die Höhe. Im August 2013 konnte Richtfest gefeiert werden. Stimmungsvoll kreierte Innenarchitekt John Rings die überschaubare Fläche des Spa-Bereiches mit sorgfältig gesetzten Lichteffekten, einheitlicher Farbgebung und der geschwungenen Form des Beckens, die den langgestreckten Raum optisch verkürzt und sich im Formenspiel an der Decke wiederholt. Beauftragt mit dem Innenausbau des Schwimmbades war das Fliesenstudio Aichele, das schon seit Jahren mit den Produkten der PCI arbeitet.

Eine besondere Herausforderung stellte sich bei der Abdichtung des Poolbeckens. Der Beckenkörper war aus wasserundurchlässigem

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 102247, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 2 von 18

Beton gegossen und sollte zusätzlich mit der Verbundabdichtung aus PCI Seccoral versehen werden. Allerdings fehlten an den bereits eingebauten Montagetöpfen für die Poolleuchten und an den Einströmdüsen ausreichend breite Flansche, an denen nach Grundierung mit einer Epoxidharzgrundierung und Absandung die Flächenabdichtung des Beckens angeschlossen werden konnte. Auf Empfehlung des PCI-Anwendungstechnikers Hans-Peter Schmied setzten die Handwerker eine Kombination aus Dichtring-Manschette-Dichtring-Klemm-Flansch ein, um die Anbindung absolut sicher und dauerhaft zu realisieren. Der Flansch wurde abschließende mit PCI Seccoral 2K Rapid überarbeitet und der Bereich mit dem Ausgleichsmörtel PCI Pericret beigespachtelt, um eine planebene Fläche zu erzielen. Für die Abdichtung, Verlegung und Verfugung im Spa-Bereich kamen die hochwertigen und gut aufeinander abgestimmten Produkte des Systems „Schwimmbad“ zum Einsatz. Bei den Abdichtungsarbeiten mit der PCI Sicherheits-Dichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid wurde das Spezial-Dichtband PCI Pecitape im Eck- und Boden/Wand-Anschlussbereich verarbeitet. Das Setzen des Beckenkopfes führte das Fliesenlegerteam mit dem Epoxidharz-Bindemittel PCI Durapox NT, abgemischt mit Quarzsand, aus. Um eine kapillarbrechende Bettungsschicht zu erzielen, wurden die Beckenkopfsteine hohlraumfrei auf den Reaktionsharzmörtel gesetzt. Als zusätzliche Kapillarsperre wurde die umlaufende Fuge mit PCI Apoten, 1:1 verschnitten mit Quarzsand, vergossen.

Die Verlegung der Fliesen erfolgte im Buttering-Floating-Verfahren mit PCI FT Extra, vergütet mit dem flexibilisierenden Zusatz PCI Lastoflex.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN30
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 3 von 18

„Frisch in frisch“ wurden die Fliesen in das Kleberbett eingelegt und damit eine nahezu hohlraumfreie Bettung erzielt. Den zementären Spezialfugenmörtel PCI Durafug NT verwendeten die Fachleute für das Verfugen, PCI Silcofug E für das elastische Schließen der Dehn- und Anschlussfugen.

Ein besonderes Highlight im Spa-Bereich der Oberstdorfer Residenz ist das Lichtkonzept: Farbiges LED-Licht, das im ganzen Bereich einheitlich wechselt, verbindet die unterschiedlichen Räume. Das Lichtobjekt im Schwimmbad sollte mit großformatigen Fliesen verkleidet werden. Als Träger dienten mit LED-Technik versehene Multiplexplatten, die an der Wand befestigt waren. Nach Rücksprache mit PCI-Anwendungstechniker Hans-Peter Schmied entschied man sich für den zweikomponentigen Polyurethankleber PCI Collastic, der als Kontaktschicht auf die Rückseiten der Feinsteinzeugplatten aufgezogen und auf die Multiplexplatten aufgekämmt wurde. Mit PCI Collastic erfolgte anschließend das Verlegen „frisch in frisch“.

Mit vereinten Kräften gelang es, den engen Zeitplan einzuhalten und die ersten Gäste zu Weihnachten 2013 zu empfangen. Pünktlich wurde auch der Spa-Bereich mit Schwimmbad und kleiner Dampfsauna im Verbindungsbau fertiggestellt.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Objektdaten

Objekt:	Adel verpflichtet
Untertitel:	Oberstdorfer Residenz***** an der Wittelsbacher Straße
Ort:	Oberstdorf
Fertigstellung Jahr:	2013
Aufgabe:	Abdichten, Verlegen und Verfugen des Schwimmbeckens im Spa-Bereich; Verlegen von großformatigen Fliesen auf LED-beleuchteten Multiplexplatten an der Wand
Produkteinsatz:	PCI Pericret, PCI Elastoprimer 220, PCI Seccoral 1K, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Pecitape 120 / 250, PCI Durapox NT, PCI Apoten, PCI FT Extra, PCI Lastoflex, PCI Durafug NT, PCI Silcofug E, PCI Nanofug, PCI Apogel SH
Bauherr:	Karola und Knut Krüger
Planung:	S.R. Geisser, Immenstadt archiall 2 interiordesign, Oberstdorf
Verarbeiter:	Fliesenstudio Aichele, Rettenberg
PCI-Anwendungstechnik:	Hans-Peter Schmied
PCI-Fachberatung:	Andreas Rösch Benjamin Kappler-Sterzik (Produktmanagement)
Ansprechpartner :	PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 86159 Augsburg Telefon: 0821 5901-0 Telefax: 0821 5901-459 E-Mail: pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0700 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 5 von 18

Bilder: Bildnachweis PCI Augsburg GmbH



*Die Oberstdorfer Residenz ***** mit 13 exklusiven Ferienwohnungen: Nach dem Adelsgeschlecht der Wittelsbacher wurden die Suiten benannt und nach Edelsteinen das Farbkonzept abgestimmt.*

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=6747&size=&format=&check=f34ec13efb812a4c0cd261679132864b>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 6 von 18



<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=6749&size=&format=&check=5e62d505344c4e38869bf22d5b2903b7>

Jede Wohnung ist einem Edelstein zugeordnet – dessen Farbigkeit bestimmt den Charakter der jeweiligen Wohnung.



<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7203&size=&format=&check=11e9c0d9e265becf8cf45d53a8134570>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(821)59 01-0
Fax +49(821)59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 7 von 18



<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=6012&size=&format=&check=86d0c7ba075d1954d8d431c3c6557d2c>

Im Verbindungsbau der Residenzen 1 und 2 befindet sich der Spa-Bereich mit geschwungenem Schwimmbecken. Vor Ort kamen Fliesenleger, Planer und PCI-Berater zur Besprechung zusammen.



<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=5999&size=&format=&check=608fbaf40a44a5ae70fbfc303f27e451>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 8 von 18



<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=6520&size=&format=&check=29b2157fd06785ef059f14ffe52efbd6>

Die Montagetöpfe der Poolleuchten mussten mit einem Dichtungsflansch nachgerüstet werden. Hierzu wurde eine Vertiefung in Form und Stärke der Dichtmanschette gefräst. Diese wurden mit Schrauben fest angebracht und anschließend mit PCI Seccoral 2K Rapid überarbeitet.



<http://www.pci-pics.com/php/index.php?database=2&downloadimage=7205&size=&format=&check=6885d393a94b2e53c21da3c32dfd2c06>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 9 von 18



Zum Abschluss folgte das bündige Spachteln mit PCI Pericret.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7206&size=&format=&check=fd9d78dd25fc0c62b44abc1737ffabe6>



Die Sicherheitsdichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid wurde zweimalig auf den Beckenboden aufgetragen.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7207&size=&format=&check=9dc4288cabb956d8b0ca9f75be9b2d2c>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 10 von 18



Für die Überlaufrinne setzte der Fliesenlegermeister die Beckenkopfsteine hohlraumfrei auf den Epoxidharzmörtel PCI Durapox NT plus.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7208&size=&format=&check=9d338ba1d131052f13c6c0f51cfc07be>



Als kapillarbrechender Verguss wurde PCI Apoten, 1:1 verschnitten mit Quarzsand, eingesetzt.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7209&size=&format=&check=5a35ae8645424201cc97658ddae1047b>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 11 von 18



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7210&size=&format=&check=a4ef06234877fb7a0688d4234fca62ec>

Die Dehnfugen am Beckenumlauf wurden mit PCI Pecitape abgedichtet, auf den gesamten Bereich PCI Seccoral 1K aufgetragen.



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7211&size=&format=&check=402a8090eb1c46286d2d74d099b1c7ba>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 12 von 18



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7212&size=&format=&check=a291018cac6fcce3d5eb64dc22127680>

Das Setzen der Edelstahlschiene erfolgte mit dem Dünnbettmörtel PCI FT Extra. Zum Beispachteln kam PCI Pericret zum Einsatz.



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7213&size=&format=&check=e5da56b190b87a34be37e4d2730dc1f9>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(821)59 01-0
Fax +49(821)59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 13 von 18



Die Fliesen im Beckenumgangsbereich verlegte das Fliesenleger-
team mit PCI FT Extra.

[http://www.pci-
pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7214&size=&form
at=&check=41689beeb98981de2ead46722644b5b0](http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7214&size=&format=&check=41689beeb98981de2ead46722644b5b0)



Mit PCI Nanofug erfolgte das Verfugen der Fliesen des Beckenumgangs.

[http://www.pci-
pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7216&size=&form
at=&check=3103a230895eea4668b54cbe31ccddb6](http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7216&size=&format=&check=3103a230895eea4668b54cbe31ccddb6)

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 14 von 18



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7217&size=&format=&check=6f1711c1ba6bb89ce4ca0aca3e2f5564>

Für das Verlegen der Fliesen am Boden und an den Wänden verwendeten die Fachleute den Fliesenmörtel PCI FT Extra, vergütet mit PCI Lastoflex, im Battering-Floating-Verfahren – für eine nahezu hohlraumfreie Bettung.



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7218&size=&format=&check=5bf37ed5643a8f4add8d15230881c481>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(821)59 01-0
Fax +49(821)59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 15 von 18



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7219&size=&format=&check=5192981beba4355b9f5bdd141eb3091d>

Mit PCI Durafug NT wurden anschließend die Wand- und Bodenfliesen verfügt.



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7220&size=&format=&check=18b9dcdaf001abe5e4bc907bbd4d2867>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 16 von 18



PCI Apogel SH kam beim Setzen des Geländers zum Einsatz.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7221&size=&format=&check=c929642a9b99e1da54c11e9332aaa26e>



Mit dem Silikon-Dichtstoff PCI Silcofug E wurden die Dehn- und Anschlussfugen geschlossen.

<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7238&size=&format=&check=fe1143126c7a5182502cec5777b23dbb>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 17 von 18



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=7222&size=&format=&check=fed13426ef05a42170c9c33664d44ea4>

Für die Lichtinstallation an der Wand wurde PCI Collastic auf Feinsteinzeugfliesen und Multiplexplatten aufgezogen und anschließend die großformatigen Fliesen „frisch in frisch“ eingelegt.



<http://www.pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=6565&size=&format=&check=4fc7819d767d38635c08c2575601d7c8>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 13.11.2014

Seite 18 von 18

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. PCI beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von über 200 Millionen Euro netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet – seit nunmehr 150 Jahren. Unser Portfolio reicht von Chemikalien, Kunststoffen, Veredelungsprodukten und Pflanzenschutzmitteln bis hin zu Öl und Gas. Als das weltweit führende Chemieunternehmen verbinden wir wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mit Forschung und Innovation unterstützen wir unsere Kunden in nahezu allen Branchen, heute und in Zukunft die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Unsere Produkte und Lösungen tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen, Ernährung zu sichern und die Lebensqualität zu verbessern. Den Beitrag der BASF haben wir in unserem Unternehmenszweck zusammengefasst: We create chemistry for a sustainable future. Die BASF erzielte 2013 einen Umsatz von rund 74 Milliarden € und beschäftigte am Jahresende mehr als 112.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen zur BASF im Internet unter www.basf.com.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Clemens Bierig
Manfred Grundmann

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
UST-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de